

※

平成 26 年度に市庁舎耐震診断を実施しました。

その結果「地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い」と判断されました。
本庁舎の各階の構造耐震指標（Is 値）は次のとおりです。

	1 階	2 階	3 階	4 階	5 階	P H
南北方向	0.229	0.265	0.313	0.520	0.425	0.890
東西方向	0.234	0.347	0.351	0.605	0.425	0.885

(参考) 震度 6~7 程度の規模の地震に対する構造耐震指標（Is 値）の評価

Is 値が 0.6 以上	倒壊または崩壊する危険性が低い
Is 値が 0.3 以上 0.6 未満	倒壊または崩壊する危険性がある
Is 値が 0.3 未満	倒壊または崩壊する危険性が高い