


やきもの散歩道地区景観保全助成実績


改修前	改修後
	
常滑市栄町	レンガ煙突 目地補修、補強
	
常滑市栄町	外壁改修
	
常滑市栄町	窯改修
	
常滑市栄町	屋根、外壁改修

改修前	改修後
	
常滑市栄町	外壁改修
	
常滑市栄町	レンガ煙突 目地補修、補強
	
常滑市栄町	レンガ煙突 目地補修、補強
	
常滑市栄町	外壁改修

改修前	改修後
	
常滑市栄町	外壁改修、レンガ煙突 目地補修、補強
	
常滑市栄町	外壁改修 杉板貼り

改修前

改修後



常滑市栄町

煙突改修 レンガ積み



常滑市栄町

外壁改修 杉板張り



常滑市栄町

屋根改修