

# 工事新聞

## 4月度定点写真




舗装完了しました！

4月の工事内容を紹介します。本体の共同調理場棟の内部は1F.2F設備・電気工事及び内装工事や塗装工事、外部の主な作業は外壁塗装工事、室外機や受水槽の設置、大庇施工を施工しています。外部足場の解体もほぼ完了し、外から見ると完成したように感じます。5月は仕上げ工事クロスや床工事、厨房工事を紹介するよ！



# ✓ 4月の現場作業内容



①外構工事

②内外装工事（塗床）



アスファルト舗装状況！


CSB管材料検収

フェンス基礎ブロック掘削完了！



③受水槽

受水槽設置完了！  
受水槽とは、水道水をためておく施設のこと。多くの水を使用する施設や建物に設置されています。



この現場では、  
防滑塗装、耐熱塗床、防塵塗装と使用用途にわけて塗床をしているよ！

耐熱塗床

防塵塗装

④クロス工事

クロスを貼る前に「パテ」という下地の凹凸を埋めて平らにする作業を行います。



◎ 工事期間中はご迷惑をお掛けしますが、ご協力宜しくお願い致します。◎