


工事新聞

6月度定点写真



6月の工事内容を紹介します。本体の共同調理場棟の内部は完成を迎えました。現在は検査を行い検査事項の補修作業を主に行っています。外部の主な作業は、調理場棟まわりの外構工事としてアスファルト舗装・ライン引き・点字ブロック取付インターロッキング・植栽工事の施工を行いました！
内部や外部の完成した様子は2枚目でご覧下さい！

南東からみると



6月末時点の完成状況



電気室

キュービクル

キュービクルとは、発電所から送られてくる電気を受け取って変圧・配電するための設備です



2Fホール



見学通路

見学通路では色々な体験や調理風景がみることができるよ！



洗浄室1

コンテナを洗う部屋だよ！洗った後のコンテナはコンテナ室で保管するよ



コンテナ室1



下処理室2

具材をカットして下準備をする部屋だよ！



調理員駐車場

回転釜で煮たり炒めたり調理する部屋だよ！

小中調理室1



回転釜

◎ 工事期間中ご協力ありがとうございました。◎